



写真 今月の作業内容

写真①

仮設工(鋼矢板圧入状況)



写真は、躯体構築エリアに鋼矢板を圧入している状況です。

写真②

仮設工(鋼矢板内掘削状況)



写真は、鋼矢板内の地盤を掘削している状況です。