



# GMS3による技術提案

Ground-penetrating radar Mobile Mapping System 3D 三次元地中レーダモバイルマッピングシステム

日本インフラ空間情報技術協会 奥平 徹



名 称 一般社団法人日本インフラ空間情報技術協会

略称 AISI協会(ASSOCIATIONS OF INFRASTRUCTURE SPACE

INFORMATION TECHNOLOGY)

住 所 東京都江東区亀戸一丁目5番7号

理 事 長 谷田部 龍一(愛媛大学名誉教授)

設 立 令和元年6月3日

目的(抜粋) 地下と地上の空間データー元化技術の活用や普及、技術の向上や技術情報の交換を行うことにより、社会と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

## GMS3開発の背景

#### 頻発する路面陥没





















平成27年度 3,000件超

#### 1日平均約10件 道路陥没 発生!!

### 道路路面陥没



#### 下水管布設経過年数別管路延長100km当り陥没件数




下水管布設後30年を経過すると道路陥没の発生が増加 管路延長約47万kmの下水管の老朽化が加速度的に進行 コストが安く効率の良い調査方法の開発が急務

出典:下水道管路施設に起因する道路陥没の現状(2006-2009年度) 国土技術政策総合研究所 資料No.668










# AISI 日本インフラ空間情報技術協会

#### 地下と地上の3次元データを一元管理



- ①でGL-2.0mまでの3次元地中情報で空洞を検出
- 234で空洞の位置が同期される
- ③4で地上の3次元情報(マンホール、水路など、ひび割れ等)を確認



#### ユニット化された探査システム

探査システムはすべてユニット化されており、現地状況に応じて様々なタイプの探査車両に 搭載できる。



道路パトロール型

歩道用カート型

狭隘道路型

## 河川構造物及び海岸保全施設診断 例




陥没例




調査状況







鉄筋コンクリート背面の大規模空洞



床版下面の劣化、ひび割れ



舗装と床版の境界付近の土砂化



舗装内部のひび割れ

## 空港滑走路診断 例



滑走路上の陥没例







Horizontal slice (Z)

ブリスタリングの可能性が高い異常反射 滑走路下5cm

水平断面において、より鮮明に確認することが可能

調査状況



# ご静聴ありがとうございました

