



平成 29 年 4 月 14 日

国土交通省 関東地方整備局

東京国際空港の地盤改良工事で発生した施工不良について、補修の工法を決定しました。

関東地方整備局は、平成 29 年 3 月 17 日に開催した「第 3 回羽田空港における地盤改良に関する修補検討委員会（委員長：善功企九州大学大学院工学研究院特任教授）」を踏まえ、施工不良のあった東京国際空港における地盤改良工事について、以下のとおり補修工法を決定しました。

- ・ C 滑走路 : CPG 工法
- ・ H 誘導路他 : 浸透固化処理工法、高圧噴射攪拌工法

今後は、関東地方整備局において、施工不良のあった工事の契約相手方から、「設計及び施工計画（案）」及び「現地試験施工計画（案）」の提出を受け、補修主体を検討して参ります。

問い合わせ先

関東地方整備局 港湾空港部 空港整備課

課長 大橋 照美（おおはし てるみ）

課長補佐 内藤 裕之（ないとう ひろゆき）

電話 045-211-7421