



## 京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路（南本牧はま道路）緊急復旧工事

施工会社 五洋建設株式会社 東京土木支店

工事内容 令和元年台風15号により被災した横浜港南本牧はま道路の復旧工事です。

令和元年9月に襲来した令和元年台風15号により、貨物船が衝突。本牧ふ頭と南本牧ふ頭を結ぶ海上橋梁部分が損傷し、通行できない状態となっていました。損傷部を復旧し、**令和2年5月7日に供用を再開**しました。  
現在は、船舶の衝突から橋梁を守るため、防衝施設を設置する工事を行っています。



### ●被災時の状況



### ●復旧完了！



南本牧はま道路は、南本牧ふ頭と本牧ふ頭間を結び、また高速道路へのアクセスを円滑にする、重要な物流道路です。

そのため一日でも早く再供用できるよう、今回は緊急復旧工事として、昼間作業に加え夜間作業も行い、また土日も休まず復旧作業を進め、5月7日に供用を再開することができました。


利用者の方、また近隣の皆様には長い間、ご迷惑をおかけしました。




横浜港臨港道路(南本牧はま道路)緊急復旧工事

ジャケット式防衛施設を設置します

- ・南本牧はま道路のPC栈橋部、鋼橋部の橋脚および橋梁（PC桁）を防護します。
- ・防衛施設は、橋脚から6m離れたところに、10基設置します。



断面イメージ



施工状況

ジャケット製作

鋼管杭製作

鋼管杭打設

ジャケット据付

・ジャケット式防衛施設設置工事 工程表

工種	単位	数量	令和2年								令和3年	
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
計画・準備	式	1	■									
鋼管杭製作	本	30	■									
先行掘削工	箇所	15		■								
鋼管杭打設工	本	30			■		■					
ジャケット製作	基	10	■									
ジャケット据付工	基	10				■		■				
グラウト注入工	基	10				■		■				
電気防食工	式	1						■				
片付工	式	1									■	



防衛工ジャケットの製作状況



鋼管杭打設のための先行掘削状況



ジャケット式防衛工の鋼管杭打設状況